



องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา อำเภอกะเคา จังหวัดลำปาง www.lp-pao.go.th โทร.0 -5423 -7600

ข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์

รักษาราชการแทนนายก อบจ.ลำปาง ส.อบจ.อ.วังเหนือ พร้อมวิศวกรโยธา นายช่างโยธา เร่งตรวจสอบสะพานในพื้นที่ อ.วังเหนือ เกิดความเสียหาย อันเนื่องจากเหตุอุทกภัย



วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ อบจ.ลำปาง ส่งคณะทีมงานกองช่าง วิศวกรโยธา นายช่างโยธา และ เจ้าหน้าที่ ร่วมสำรวจความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่อำเภอวังเหนือ โดยนายเกรียงเดช สุทธภักดี รองนายก อบจ. รักษาราชการแทน นายก อบจ.ลำปาง และ นางสุปราณี เกิดมูล ส.อบจ. เขต อ.วังเหนือ ได้ร่วมติดตามตรวจสอบความเสียหาย ของสะพาน ค.ส.ล. ร่วมกับ ชุมชนบ้านแม่สุขวังเหนือ หมู่ที่ ๗ ตำบลวังซ้าย-บ้านห้วยข่อย หมู่ที่ ๓ ตำบลวังเหนือ ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ตรวจสอบพบสะพานขาดจำนวน ๓ ช่วง ยาว ๓๐ เมตร บริเวณช่วงกลางลำน้ำ จากเดิมสะพานมีความยาว ๑๒๐ เมตร

นายเกรียงเดช กล่าวว่า จากการตรวจสอบพบว่าสะพานขาด เกิดความเสียหาย ซึ่งแต่เดิมสะพานชำรุดมาก่อนหน้าแล้ว เมื่อเจอกับปริมาณน้ำที่ไหลทะลักเข้ามาปะทะกับตัวสะพานที่มีขนาดเล็ก ประกอบกับจุดที่ตั้งสะพานซึ่งเป็นช่วงโค้งหักศอก จึงเป็นเหตุทำให้สะพานเสียหายหนักเกินกว่าที่จะดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขได้ คงต้องสร้างใหม่ ซึ่งเรื่องนี้สามารถใช้งบจากเงินสะสมได้

“จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ รับฟังข้อมูลจากทีมกองช่าง และประเมินสถานการณ์ ทราบว่าแต่เดิมสะพานแห่งนี้มีความกว้างเพียง ๕ เมตร รถสัญจรข้ามผ่านได้เพียงเลนเดียว ไม่สามารถสวนทางได้ ถ้าจะสร้างใหม่คิดว่าจะเพิ่มความกว้างของสะพานจาก ๕ เมตร เป็น ๗ เมตร คงต้องสร้างใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิม และต้องเปลี่ยนจุดสร้างหาพื้นที่ ๆ เหมาะสมด้วย เพราะที่เดิมเป็นที่หักศอกซึ่ง อบจ.ลำปาง จะได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ราษฎรในพื้นที่ต่อไป” นายเกรียงเดช กล่าว.

