



ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมีนาคม 2559



ตรวจสอบพื้นที่หน้าเหมืองหินฯ กฟผ. แม่เมาะ กรณีการเกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิต
ในเขตพื้นที่เหมือง 2 ราย

23 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-16.30 น. นายสมศักดิ์ ทวลกสิน อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสุรพล มณีวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการทรัพยากรธรณีชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) นายยงยุทธ นพนิช ตำแหน่ง วิศวกรเหมืองแร่ชำนาญการ และนางสาวสายสุตา ประดุจชนม์ ตำแหน่ง นักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ เป็นตัวแทนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับนาย ชัยยุทธ ส่งเสริม ตำแหน่ง วิศวกรเหมืองแร่ชำนาญการ และคณะ ตัวแทนจาก สรช.3 ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่หน้าเหมืองหินฯ กฟผ. แม่เมาะ กรณีการเกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตในเขตพื้นที่เหมือง 2 ราย โดยมีนายอำพล กิติโชติ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเหมืองแม่เมาะ - ปฏิบัติการ ตัวแทนจากเหมือง เป็นผู้นำตรวจสอบพื้นที่ พร้อมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริงการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานของเหมืองแร่ ดังกล่าว

